



## **ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU Z UTYLIZACJĄ**



dla zadania:



**PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE  
WROCŁAWIU, w ramach zadania pod nazwą:**



**"PARK WSPÓLNOTOWY ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA  
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA  
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW"**




**DZ. NR. 1/3, 76, 103, AM-6, obręb Oporów, 144/2, 128, AM-5,  
obręb Oporów i 3/1, AM-34, obręb Grabiszyn**





NUMER	ZDJĘCIE ELEMENTU	OPIS	ZALECENIA
01		Rzeźba kamienna Tadeusza Tellera	Renowacja kamienia i przeniesienie rzeźby w miejsce wyznaczone projektem – rys. PZT001
02		Furtka stalowa, wymiar przybliżony: 80X140cm	Do demontażu



03		Furtka stalowa, wymiar przybliżony: 80X110cm	Do demontażu
04		Ogrodzenie z drutu kolczastego zamontowanego pomiędzy pniami drzewek	Do demontażu

05		Ogrodzenie z siatki stalowej zamontowanej na słupkach stalowych na fundamencie, długość ogrodzenia około 40m.b.	Do usunięcia w całości wraz ze słupkami
06		Rura stalowa na fundamencie betonowym, prawdopodobnie fragment nieczynnej pompy	Do demontażu wraz z fundamentem





07		Duża przyzma gałęzi i śmieci, pozostałość po nieistniejących ogródkach działkowych	Do usunięcia
08		Istniejące drzewo obłożone śmieciami, m.in. drabina, kosa, puszką, pozostałości gałęzi	Śmieci i gałęzie do usunięcia, drzewo do pozostawienia lub usunięcia wg projektu zieleni





09		Rura stalowa na fundamencie betonowym, prawdopodobnie fragment nieczynnej pompy	Do demontażu wraz z fundamentem
10		Pryzma gałęzi z wycinek	Do usunięcia
11		Pozostałości fundamentów, po nieistniejących altankach ogródków działkowych	Do usunięcia



12		Ogrodzenie z siatki stalowej zamontowanej na słupkach stalowych na fundamencie, długość ogrodzenia około 80m.b.	Do usunięcia w całości wraz ze słupkami
13		Pozostałości bramy drewnianej	Do usunięcia
14		Śmieci stalowe (stelaż materaca), pozostałości z nieistniejących altan ogródków działkowych	Do usunięcia
15		Pozostałości ziemianki	Do usunięcia





16		Rura stalowa na fundamencie betonowym, prawdopodobnie fragment nieczynnej pompy	Do demontażu wraz z fundamentem
17		Pozostałości domku drewnianego na istniejącym drzewie	Elementy drewniane do usunięcia, drzewo do zachowania lub wycinki zgodnie z projektem zieleni









18		Drewniane elementy starej altany działkowej wraz z fragmentem papy dachowej (możliwe fundamenty betonowe)	Do demontażu i usunięcia
19		Zużyte opony gumowe	Do usunięcia
20		Betonowy i kamienny gruz luźno rozrzucony na skarpie ziemnej, dokładna ilość elementów niemożliwa do oszacowania	Do usunięcia
21		Gruz ceglany, luźno rozrzucony na terenie, dokładna ilość elementów ceglanych niemożliwa do oszacowania	Do usunięcia




22		Duża pryzma gałęzi z wycinek	Du usunięcia
23		Duża ilość kamieni wokół pnia drzewa	Du usunięcia lub wykorzystania podczas prac budowlanych
24		Fragment ogrodzenie ogródka z cegieł i elementów drewnianych	Do demontażu i usunięcia
25		Luźno ułożone pustaki ceramiczne, płyty chodnikowe, cegły i gruz	Do usunięcia





26		Słupy nieczynnych linii napowietrznych niskiego napięcia w zarządzie Tauron, przeznaczone do usunięcia – 2 sztuki	Do usunięcia w porozumieniu z właścicielem linii – Tauron Dystrybucja
27		Stalowa rura zakopana w ziemię, prawdopodobnie pełniąca funkcję studni, średnica około 1 metra i głębokość około 4 metrów, na dnie woda gruntowa	Do demontażu i usunięcia, teren do wyrównania po pracach  UWAGA: rura znajduje się w bliskiej odległości od kolektora ściekowego MPWiK, przy demontażu zachować szczególną ostrożność!

28		Duża pryzma gałęzi z wycinek	Do usunięcia
29		Fragment posadzki, żelbet z nawierzchnią bitumiczną, przerosnięty trawą	Do demontażu i usunięcia
30		Wrak samochodu osobowego typu van – marka: Dodge RAM, brak rejestracji, stan zły	Do osunięcia z terenu Inwestora  uwaga: w miarę możliwości ustalić właściciela samochód aby mógł sam usunąć wrak
31		Krag betonowy	Do usunięcia




32		Gruz z pustaków ceramicznych,	Do usunięcia
33		Kamienne i betonowe płyty chodnikowe, fragmenty wykładziny dywanowej	Do usunięcia
34		Duża pryzma gałęzi z wycinek	Do usunięcia




35		Fragmenty ogłoszenia z list drewnianych i plastikowych	Do usunięcia
36		Ławka drewniana i gruz ceglany wokół drzewa	Do usunięcia
37		Stare okna drewniane z demontaży, 4 sztuki	Do usunięcia





38		Fragment drewnianej altany, pozostałość ogródków działkowych	Do demontażu i usunięcia
39		Korytka żelbetowe	Do usunięcia
40		Płyta żelbetowa, przybliżony wymiar: 1,00 x 2,00 metra	Do usunięcia





41		Ogrodzenie z siatki stalowej zamontowanej na słupkach stalowych na fundamencie, długość ogrodzenia około 10m.b.	Do usunięcia w całości wraz ze słupkami
42		Fundament i pozostałości posadzki żelbetowej altanki ogrodowej wraz z elementami drewnianymi ścian	Do demontażu i usunięcia
43		Nieczynna studnia ogrodowa z tworzywa PCV, pozostałość po ogródkach działkowych	Do demontażu i usunięcia, teren po pracach do wyrównania
44		Gruz ceglany i betonowy przykryty gałęziami	Do usunięcia








45		Mebel ogrodowe z różnego typu materiałów (wiklina, PCV i stal), rozrzucone po terenie byłych ogródków działkowych, stan zły	Do usunięcia
46		Śmieci, gruz, gałęzie, siatka PCV oraz fragmenty ogrodzeń drewnianych w obrębie byłych ogródków działkowych	Do usunięcia, teren do uprzątnięcia
47		Słupy nieczynnych linii napowietrznych niskiego napięcia, przeznaczone do usunięcia – 4 sztuki, na słupach znajdują się budki lęgowe ptaków, które po demontażu słupów należy przekazać Inwestorowi	Słupy do demontażu, budki lęgowe do demontażu i przekazania Inwestorowi  UWAGA: właścicielem słupów nie jest Tauron Dystrybucja, nie ma konieczności uzgadniania usunięcia słupów

48		Stare gumowe opony samochodowe – 6 sztuk	Do demontażu i usunięcia
49		Rzeźba kamienna „rodzina” Tadeusza Tellera	Renowacja kamienia i przeniesienie rzeźby w miejsce wyznaczone projektem – rys. PZT001
50		Kamienny element rzeźby „rodzina” Tadeusza Tellera (figura ojca)	Renowacja kamienia i przeniesienie rzeźby w miejsce wyznaczone projektem – rys. A002 PZT

51		Duże głazy kamienne i gruz budowlany (cegły, kamienie, pustaki ceramiczne)	Głazy należy przenieść w inne miejsce parku wg wytycznych Inwestora, gruz do usunięcia
52		Fundamenty (żelbetowe i ceglane) oraz pozostałości posadzki żelbetowej altanek ogrodowych	Do demontażu i usunięcia
53		Fundamenty żelbetowe oraz pozostałości gruzu z altanek ogrodowych	Do demontażu i usunięcia
54		Przepust wodny pod wałem rzeki Ślęzy – w zarządzie DZMiUW	Do pozostawienia

55		Śmieci z nieistniejących ogródków działkowych – folia PCV, deski, elementy stalowe	Do usunięcia
56		Słupek betonowy	Do usunięcia
57		Studnia betonowa ze stalową nakrywą - w zarządzie DZMiUW oraz gruz wokół studni	Gruz do usunięcia, studnia do pozostawienia
58		Schody na wale - w zarządzie DZMiUW	Do pozostawienia

59		Gruz z dachówek ceramicznych, ilość trudna do określania ze względu na przerośnięcie gruzu przez rośliny	Do usunięcia
60		Betonowy fundament z elementem stalowym, pozostałość po ogródkach działkowych	Do demontażu i usunięcia
61		Luźno rozrzucone pustaki ceramiczne	Do usunięcia
62		Gruz betonowy, ceglany i kamienny	Do usunięcia

63		Fragment ogrodzenia z drutu kolczastego ze słupkami drewnianymi	Do demontażu i usunięcia
----	---	---	--------------------------

**UWAGA:** w zestawieniu nie ujęto elementów o niewielkich gabarytach wielkościowych oraz niemożliwych do inwentaryzacji podczas wizji lokalnej (przykrytych warstwą roślin lub ziemi); znajdują się one na terenie całego parku i należy przewidzieć ich usunięcie.